

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W CZARNKOWIE

**RAPORT Z PRZEGLĄDU ROZSZERZONEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO**

2018



Najbliższa miejscowość: MĘŻYK

Nr drogi i kilometraż: dr 1337P km 5 + 664

Nazwa obiektu: Most drogowy przez kanał rz. Miały

Lp. / JNI: 13/30005593

Przeгляд wykonał:

Andrzej Marchlewski

Czarnków 2018 r.

FIRMA BUDOWLANO-REMONTOWA BUDMOST

Andrzej Marchlewski

62-100 Wągrowiec, ul. Projektowana 16

tel. 604 261 798, e-mail: biuro@budmost.pl

NIP 766-100-68-59 REGON 570181922

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI PIĘCIOLETNIEJ NR 13/2018

- PRZEGLĄDU ROZSZERZONEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu												
1	Numer ewidencyjny (JNI): 30005593	5	JAD: 3002									
2	Nr drogi: 1337P	6	Najbliższa miejscowość: MĘŻYK									
3	Kilometraż: 5 + 664	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: kanal rz. Miały									
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: stalowy	8	Długość obiektu: 5,20									
STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	WT	NT	-	-	-	-	-	-	3		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	RA	PA	DA	ZA	-	-	-	-	3		
3	Nawierzchnia jezdni	UA	DA	ZA	-	-	-	-	-	3		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	KS	AS	NS	-	-	-	-	-	1		
6	Belki podporęczowe, gzymsy	KS	AS	-	-	-	-	-	-	2		
7	Urządzenia odwadniające	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Izolacja pomostu	CS	OS	-	-	-	-	-	-	2		
9	Konstrukcja pomostu	KS	ZS	AS	OS	CS	-	-	-	2		
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	KS	AS	ZS	-	-	-	-	-	2		
11	Łożyska	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Urządzenia dylatacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Przyczółki	UB	CK	LK	AB	KB	OB	CB	NB	2		
14	Filary	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NT	WT	-	-	-	-	-	-	2		
16	Przeguby	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	UB	RB	RC	OC	CC	NC	WC	-	2		
18	Urządzenia ochrony środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Zakotwienia cięgien	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Cięgna	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Urządzenia obce	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Stan pogody: słonecznie		Ocena średnia obiektu:								2,18		
Temperatura: 26 °C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								2,0		
<p>Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Zwężenie jezdni na moście oraz brak chodników czy nawet opaski bezpieczeństwa może zagrażać bezpieczeństwu ruchu.</p>												
<p>Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Pęknięcie przyczółka betonowego oraz luźne ciosy kamienne w drugim przyczółku mogą być przyczyną katastrofy budowlanej.</p>												
<p>ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***: Obiekt mało estetyczny.</p>												
<p>WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:</p>												

WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	Nie	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	Nie	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	Nie	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	Nie	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	Nie	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	Nie	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	Nie	
8. Oznakowanie obiektu	Nie	
9. Przeprowadzenie <i>przeгляdu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	Nie	
10. Przeprowadzenie <i>przeгляdu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	Tak	1
11. Wykonanie prac porządkowych	Tak	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: TAK		

WYKONAWCA PRZEGLĄDU

Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia
1. Andrzej Marchlewski	GP. 7342/1818/94	<i>Andrzej Marchlewski</i> Upr. budowl. Nr 7342/1818/94 w zakr. budowy mostów	przeгляdu: 28.07.2018 r.

ZALECENIA WYKONUJĄCEGO PRZEGLĄD MOSTU:

W celu zlikwidowania zagrożenia spowodowanego zwężeniem jezdni na moście oraz ze względu na stan obiektu należy opracować dokumentację techniczną na przebudowę obiektu.

INFORMACJE OGÓLNE:

W wyniku przeprowadzonego przeglądu uznaje się, że stan obiektu jest zły i obiekt może być użytkowany przez okres jednego roku.

Data: 17.08.2018 r.

.....
Andrzej Marchlewski
pieczęć i podpis
Upr. budowl. Nr 7342/1818/94
w zakr. budowy mostów

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Oddziałowy Inspektor Mostowy				
Naczelnik Wydziału Mostów				

DECYZJA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG :

Data:

.....
pieczęć i podpis

Przeгляд podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przeгляд rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Załączniki do protokołu *przeгляdu rozszerzonego*:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu

* – niepotrzebne skreślić, ** – wpisać „tak” lub „nie”, *** – wypełnić w czasie wykonywania *przeгляdu rozszerzonego*

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

Numer ewidencyjny (JNI): 30005593

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
		OPRACOWAĆ DOKUMENTACJĘ NA PRZEBUDOWĘ OBIEKTU	A				
1	Nasypy i skarpy						
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł						
3	Nawierzchnia jezdni						
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony						
6	Belki podporęczowe, gzymsy						
7	Urządzenia odwadniające						
8	Izolacja pomostu						
9	Konstrukcja pomostu						
10	Konstrukcja dźwigarów głównych						
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne						
13	Przyczółki						
14	Filary						
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa						
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						
18	Urządzenia ochrony środowiska						
19	Zakotwienia ciągów						
20	Ciągna						
21	Urządzenia obce						
Ogółem wartość robót [zł]:							

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Andrzej Marchlewski	17.08.2018	<i>Andrzej Marchlewski</i> Plm. budowl. Nr 7342/1818/94 wyzakr. budowy mostów	

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Nr ewidencyjny obiektu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ

Karta nr 1/13



Nr ewidencyjny obiektu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ

Karta nr 2/13



Nr ewidencyjny obiektu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ

Karta nr 3/13

